

监理工作联系单

工程名称: 新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目 (一期 1.9MW) 编号: ZHJL-JXM6-006


主送: 湖南沪变电力技术有限公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

主题: 关于项目施工质量事宜

经巡视检查发现

- 1 逆变器支架焊口焊渣未清理干净, 要求你单位逆变器支架焊接完成时, 焊渣及时清理, 在进行刷漆。
- 2 极个别逆变器支架出现歪扭情况, 要求认真施工, 自检一遍, 再进行下一道工序。
- 3 焊渣, 包装箱, 托盘, 包装袋等施工垃圾集中堆放, 集中处理, 不得在厂内乱扔乱放, 如检查发现, 经济处罚。



望你单位对施工质量问题给予高度重视。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期: 2019 年 09 月 09 日



本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。