

监理工作联系单

工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LXD-009

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于现场安全文明施工问题事宜

内容: 今日我监理部汇同建设单位对现场进行安全大检查发现存在以下问题:

- 1、屋面隔热板、纸板、建筑垃圾未清理完毕。
- 2、现场生活垃圾、塑料瓶等未清理, 现场发现有烟头。
- 3、配电室垃圾、物料未清理完毕。
- 4、屋面施工材料、工器具随意摆放, 未归类整理堆放整齐。
- 5、个别人员未穿防护服、佩戴安全帽。

以上问题要求贵单位限期两日内整改完成, 加强现场安全管理, 安全措施落实到位, 做到工完料净场地清, 确保现场安全文明施工。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019年 08 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。