

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL--004

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于 5#、6#及 7#箱逆变基础模板安全事宜

监理现场巡视发现, 5#、6#及 7#箱逆变基础模板存在安全隐患, 需要整改合格后浇筑混凝土, 确保施工安全和工程质量, 否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2019 年 9 月 19 日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建