

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-020

主送: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于外线整改消缺事宜

内容:

- 1、 全线铁塔接地线焊接不牢固、焊接处未做防腐, 接地线连接不规范, 有部分未连接。
- 2、 全线、相序牌、塔号牌未上架、OPGW 光缆与 ADS 光缆连接处需三点接地。
- 3、 5 号、6 号、15 号、16 号、27 号地埋电缆未做标识桩。5-6 号塔光纤需换成 ADS 光纤, 15-16 号塔光纤需下地。
- 4、 15 号、16 号塔电缆保护管太短, 需增加保护管。
- 5、 8 号至 9 号塔、12 号至 13 号塔、14 号至 15 号塔导线下面树木需要清除。

以上事项望你单位尽快落实, 否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理项目部:

总监理工程师:

日期: 2020年11月2日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建