

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-023

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于支架檩条斜拉杆施工与图纸不符事宜

内容:

监理现场巡视发现, 支架檩条斜拉杆中间焊接连接未按照图纸设计要求施工, 现要求你单位按照图纸设计要求立即整改, 否则因此造成的一切损失由你单位自行承担。

监理项目部: (章)

总监理工程师: 徐耀奎

日期: 2020年3月28日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建