

# 监理工作联系单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL-029

主送：五洋电力建设股份有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

主题：关于组件固定螺丝松动事宜

内容：

监理方在现场巡视中发现已安装的部分组件螺丝未紧固到位，现要求你单位尽快安排施工人员进行检查并整改，确保工程质量，否则由此造成的一切损失由你单位承担。

监理项目部：（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2020年4月12日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建