

监理工作联系单

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: JXM6-ZHJL-035

主送: 江苏溧阳建设集团有限公司

抄送: 环联巨能电力工程设计有限公司

主题: 关于光伏区、开关站避雷接地及电气、电缆测试事宜

内容:

因昨天光伏区 12 区 1 号逆变器烧毁及 3 区 1 号逆变器 1 支路接地, 导致逆变器因故障不能工作, 现要求你单位今天 3 区 1 号逆变器恢复全容量运行并尽快重新做好光伏区、开关站的接地测试及电气、电缆测试工作, 确保电站运行正常, 否则因此造成的一切后果及损失由你单位承担。

监理项目部: (章)

总监理工程师: 徐朝霞

日期: 2020 年 5 月 2 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建