

监理工作联系单

工程名称：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW
分布式光伏发电项目 编号：ZHLJL-20190820

致：安徽北辰能源工程技术有限公司（施工项目部）

事由：关于屋面南侧安全防护事宜

内容：

受大风天气影响，屋面南侧原有安全防护围栏被风吹落，给屋面施工带来安全隐患，要求你部及时修复安全护栏；修复前南侧禁止施工，并请贵部做好相关防范工作，防止发生安全事故。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师  徐强

日期：2019年8月20日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。