

监理工作联系单

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-HAFP-002

致：保定爱迪新能源股份有限公司

事由 关于施工安全的事宜

内容

监理现场巡视发现贵方在吊运材料时存在未设置安全警戒带及明显标识。存在安全隐患，要求贵方立即针对该问题进行整改。增加相应安全标识及围护确保今后吊装过程中的安全性。若再次出现类似情况，我方将视情况给予你方相应惩罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年8月29日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。