

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：JMWH-ZHJL-LX-010

致：湖北东臣泰建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于施工现场施工人员短缺问题

内容：

1、目前施工材料、设备基本已到齐，但现场施工人员严重不足，请总包方督促分包48小时内根据现场实际情况增加施工人员，避免影响施工进度。

以上事项如因施工人员缺少而施工进度滞后造成的损失由你单位湖北东臣泰能源建设有限公司全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月20日

原材料进场注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承建单位各1份



扫描全能王 创建