

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-011

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目一#楼组件安装存在问题有：

- 1、同组串内的组件角度不一致；
- 2、组件安装出现波浪，不在同一水平面；
- 3、出现个别次梁使用不符合设计要求；
- 4、个别中压与组件间距缝隙过大；
- 5、立柱底角与基础的间距未进行修补；

现要求你单位组件安装严格按照施工规范要求施工，按照施工工序要求进行报验，因组件安装质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视施工质量管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师

日

期：

2019.11.8

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份