

监理工作联系单

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JDF-008

致：北京京东方能源科技有限公司

主题：施工质量相关事宜

内容：

经检查你单位施工的京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目逆变器安装存在问题有：

- 1、逆变器雨罩固定点间距过大；
- 2、逆变器安装紧固螺母部分安装不规范及螺母用反；
- 3、逆变器安装未按照星期天上午 11 点半沟通方案要求安装（风机南边五排按照图纸施工不变，北边三排变更为最北边一排变为两台逆变器为一组共计四组，间距均分，其余两排不变）；
- 4、4 号楼组件安装个别同组串组件安装内不平、不直；
- 5、个别支架安装立柱不垂直超 2 公分；

现要求你单位逆变器安装螺母立即安排人员整改消缺、增加雨罩固定点，支架组件安装完成后即整改，因逆变器、组件安装质量出现的一切后果自负。请施工管理单位重视施工质量管理。

项目监理机构（章）

监理工程师

日期：2019.10.22



本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份