

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-LXD-040

致： 安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于现场材料事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，我监理部对现场检查发现如下：

- 1、目前现场斜梁、檩条、连接片等材料出现缺失，由于本工程进入收尾阶段，为保证全容量并网，请你单位及时把缺失材料补齐。
- 2、巡视发现集电线路剩余高压电缆随意丢在马路边，现已出现严重破损、划伤等情况，由此造成的损失由你单位负责，望你单位加强施工现场剩余材料收集、集中堆放管理，避免产生不必要的财产损失。
- 3、我项目部在监理例会、通知单等多次强调你单位现场材料需加强管理，望你单位加以重视。

	
电缆随意丢放	电缆破损

监理项目部（章）
总/专业监理工程师： 李长贵
日期： 2020 年 08 月 27 日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。