

监理工作联系单

工程名称: 渭南日丰屋 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WNRF-004

致: 陕西建工安装集团有限公司施工项目部

事由:关于施工现场存在安全隐患事宜。

内容: 监理现场巡视发现存在如下安全隐患: 1、屋面施工未搭建临时护栏。
2、施工活动脚手架搭建不符合要求从新整改。3、临时用电未做到三级配电、
两级保护, 一机一闸。现要求你单位立即整改后施工。否则因安全所造成的损失
有你单位承担, 并进行重罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 吴少坤

日 期: 2019 年 12 月 5 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建