

监理工作联系单

工程名称：渭南日丰 3.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WNRF-005

致：陕西建工安装集团有限公司施工项目部

事由：关于增加施工人员及安全管理、施工质量的问题。

内容：监理现场巡视发现施工工人严重缺失，要求你单位立即加人，保证按期并网。临边存在安全隐患。你单位应搭建临时护栏，确保施工安全。组件压块紧固点发现未紧固好。现要求你单位立即实施、整改。否则因安全、工程工期、质量所造成的损失有你单位承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 吴少坤

日期： 2019 年 12 月 15 日

注 本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。



扫描全能王 创建