

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-04

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

施工项目部

事由：关于施工进度、质量及施工日报等相关事宜

内容：

- 1、近日巡视项目发现施工管理较为松懈，工人出现抗组件现象；
- 2、土建施工技术交底不完善；
- 3、现场电气设备迟迟未进场；
- 4、1#屋面夹具、导轨安装整改进度较为缓慢；
- 5、近期施工日报内容不真实；


现要求：1、贵单位加强现场施工管理，加强对工人安全文明规范施工教育；
2、完善对土建施工技术交底；
3、联系电气设备厂家，尽快安排电气设备进场；
4、1#屋面加快夹具、导轨整改；
5、日报内容必须按照当天施工进度进行实时记录，禁止虚报、谎报；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，若后期再发现类似问题将进行罚款处理。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。