

监理工作联系单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-LX-05

致：河北筑能电力工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

施工项目部

事由：关于施工安全、施工质量等相关事宜

内容：

- 1、由于近期组件到货较多，发现分散组件人员均为临时工，未进行安全教育及培训就上岗；
- 2、巡视过程中发现桥架安装中存在变形桥架，造成安装的桥架不整齐；
- 3、1#屋面夹具螺栓、螺母、垫片生锈情况较多；
- 4、预制舱穿线管壁厚与图纸不符；

现要求：1、贵单位对临时工进行安全技术培训交底及组件搬运注意事项；

- 2、变形桥架禁止使用；
- 3、将生锈的螺栓、螺母、垫片进行更换；
- 4、土建严格按照设计图纸进行施工；

望以上问题引起贵单位重视，加快相关问题整改，若因此所产生不必要经济损失均由贵单位全部承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年11月27日

监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。