

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（二标段）

编号：ZHJL-LXD-013

致：江西展宇光伏科技有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（二标段）项目部

主题：巡视检查二标段村级电站施工现场

内容：

业主、监理对二标段所有电站现场进行巡视检查，发现存在以下质量问题：

1. 接地扁铁焊缝不符合规范要求；
2. 个别接地扁铁焊接未做防腐处理；
3. 背拉筋安装不合格；
4. 个别安装的组件压块缺失；
5. 支架檩条过长；
6. 拉杆焊接不合格；
7. 电缆指示桩未安装；
8. 组件安装不合格。

希望施工单位立即整改，整改完成后上报监理部，若发现未整改继续施工将对你施工单位进行重罚。

现场问题照片见附件

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理项目部填写，建设管理单位、总包单位、项目监理部各一份。

附件:

1、接地扁铁焊缝不符合规范要求



2、个别接地扁铁焊接未做防腐处理



3、背拉筋安装不合格



4、个别安装的组件压块缺失



5、支架檩条过长



6、拉杆焊接不合格



7、组件安装不合格

