

监理工作联系单

工程名称：崇礼区9个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-LXD-001

致：陕西众森工程有限责任公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（六标段）项目部

主题：关于黄土梁板村村级电站，下天子村村级电站存在的质量及安全的相关事宜
内容

监理对六标段黄土板梁村村级电站及下天子村村级电站现场进行检查，发现存在以下问题：

- 1、今日旁站黄土板梁村村级电站灌注桩浇筑发现灌注桩存在偏斜现象要求施工方对偏斜桩体进行校正，确保后期安装支架的质量。
- 2、今日巡视下天子村村级电站发现个别引孔桩打孔深度未达设计要求（1600mm），现要求你施工方对未达设计深度要求的引孔继续清孔处理。
- 3、现场巡视发现你单位施工人员未佩戴安全帽，现要求你施工单位为工人佩戴安全帽，做好安全措施。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张良宝

日期：2019.9.16

注：本表一式3份，由项目监理部填制，建设管理单位、总包单位、项目监理部各1份。



由 扫描全能王 扫描创建