

监理工作联系单

工程名称：崇礼区9个、28个村级光伏扶贫电站项目(四标段)

编号：ZHJL-LXD-005

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（四标段）项目部

主题：巡视检查大营图村级电站现场施工安全

内容

监理对四标段大营图村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、施工人员未佩戴安全帽，要求你施工方立即为工人佩戴安全帽。
- 2、施工面为陡坡极易出现滚石现象造成人员伤害，要求配备安全管理人员监督现场安全。
- 3、施工现场为灌木丛，现已进入秋季极易发生火灾，现场施工人员禁止吸烟，另外配备相应的灭火器材。

针对以上问题现要求你施工方立即整改，如若发现将对你施工人员 100 元/人，管理人员 200 元/人罚款。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

张良东
2019.10.5

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建