

监理工作联系单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补发电项目

编号: ZHJL-WZLT-LXD-023

致: 浙江中天智汇安装有限公司 项目部

事由:

施工质量

内容:

4月28日正泰新能源质量技术部对本项目检查, 贵单位发现如下问题:

- 1、综合楼框架柱胀模, 整改需有修补方案确认
- 2、综合楼构造柱植筋不牢固
- 3、综合楼框架梁梁底有漏浆现象
- 4、综合楼外架搭设不规范, 纵横向杆搭设错误、无垫板、部分立杆悬空、扫地杆设置部分缺失等
- 5、升压站施工单位资料缺失安全员、材料员、资料员报审, 试验单位资质人员报审未见
- 6、砌体砂浆配合比、水泥、砂、钢筋等检测报告未见

以上问题3日内附整改照片做出回复

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。



扫描全能王 创建