

监理工作联系单

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补发电项目

编号: ZHJL-WZLT-LXD-025

致: 浙江鑫冠园林建设有限公司 项目部

事由:

施工质量

内容:

4月28日正泰新能源质量技术部对本项目检查, 贵单位发现如下问题:

- 1、个别立柱焊接垂直度不符
- 2、个别支架立柱焊接质量较差点焊及焊缝不饱满, 其它部位有烫伤。
- 3、个别立柱焊接桩孔未封堵
- 4、桩顶、立柱底板不平导致焊接厚度不均匀
- 5、开工报告、施工组织设计及施工方案、工人三级安全教育培训、安全技术交底等应及时完善, 已报审资料部分签字盖章不全、方案编制审核人员不符需整改;

以上问题3日内附整改照片做出回复

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。



扫描全能王 创建