

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-027

致：浙江鑫冠园林建设有限公司 施工项目部

中易建设安装有限公司 施工项目部

先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区人员和进度的事宜

内容：

为了实现本项目 6.30 并网目标，结合目前项目施工情况，我监理项目部对各参建单位施工项目部提出如下要求：

1. 现场管理人员不能满足施工需要，要尽快增加管理人员，便于现场施工协调。
2. 现场施工人员不能满足施工需要，要尽快增加施工人员、机械。
3. 组件开箱安装作业中，不能磕碰和随意摆放，以免发生隐裂。每天安装多少开箱多少，不能违规开箱，组件到处堆放，极易造成组件损坏。业主、监理现场检查发现类似问题将进行经济考核 500 元-1000 元/次。
4. 确保施工安装质量和安全，努力推进施工进度。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年5月17日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建