

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目



编号：ZHJL-WZLT-LXD-028

致：先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：施工用电及安全文明施工的相关事宜

内容：监理人员现场巡查时发现的以下问题

- 1、配电箱无支架，直接平放在地面上，不符合规范要求；
- 2、电焊机断路器没有配备电源箱，不符合规范要求；
- 3、电焊机外壳没有可靠接地，不符合规范要求；
- 4、施工人员在吊装支架横梁时没有佩戴安全帽，没有任何防护措施。



以上问题，施工单位项目负责人必须引起足够重视，必须立即进行整改，对施工人员进行安全及技术交底；如果不整改发生任何问题，监理方不负任何连带责任。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2020.05.29

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



扫描全能王 创建