

监理工作联系单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-LXD-032

致：上海电力建设有限公司 温州乐泰 150MW 农光互补项目施工项目部

事由：

关于施工质量事宜

内容：

经我监理部巡查发现：

- 1、配电装置楼架空层 35KV 高压盘柜桥架焊接处，焊渣处理未到位，开始刷漆。
- 2、电缆竖井安装已完成，巡视发现不垂直，固定不规范。
- 3、GIS 控制盘下方控制电缆未排序、未固定。
- 4、接地变、电阻柜、二次盘柜成品保护不到位。
- 5、集电线路过路钢管未接地。
- 6、二次盘柜等电位绝缘子损坏，须更换

以上问题要求你方立即整改，加强对各个工序施工技术交底。交底必须落实到每个工班和每个作业人员，使作业人员明确和掌握结构物的几何尺寸、标高、施工工艺流程及施工先后顺序；作业标准、质量验收标准，施工技术、安全措施；工程材料、工艺、质量、安全、环保、进度要求；施工工艺细则、操作要点、质量问题预防及注意事项；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建