

监理工作联系单

工程名称: 乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号: WLHT-LXD-014

致: 北京宸华建筑工程有限公司

主题: 关于光伏区施工质量事宜

内容:

业主及监理项目部巡视检查你部光伏区施工发现电缆沟内光伏电缆未按照有要求穿管, 电缆沟内硬质土块较多, 电缆沟未进行报验就隐蔽、回填, 支架螺栓存在较多缺失、松动现象; 违反设计及施工规范要求;

要求你部及时安排人员进行整改, 经报验合格后再进行电缆沟回填, 否则将根据合同相关条款进行处罚。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:



监理填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

