

监理工作联系单

工程名称：大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZLX-003

致：先能电力工程有限公司

事由 关于整改回复事宜

内容：

贵方建设的大韩玻璃 1.977MW 分布式光伏发电项目已有三份监理通知单未按要求时间进行闭环回复，编号分别为监理通知单 01、监理通知单 02、监理通知单 03。现再次要求你方于 3 个工作日内完成回复。若你方仍未要相应要求进行回复，后果由你方自行承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2014 年 12 月 31 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。