

监理工作联系单

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LXD-003

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于质量问题

内容：1、有工人压在组件上施工。

2、存在支架夹具紧固不到位

以上缺陷问题要求施工方尽快整改，整改后报建设单位、监理单位复查。

后附图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 孙在欣

日期： 2020 年 03 月 21 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建




图 1：工人压在组件上施工




图 2：工人压在组件上施工




图 3：支架夹具紧固不到位




图 4：支架夹具紧固不到位

