

监理工作联系单

工程名称：大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp（大连中远川崎）屋顶分布式光伏发电项目
编号：DLZY-ZHJL-LXD-004

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于安全文明施工问题

内容：监理人员 2020 年 4 月 1 日巡视施工现场，发现施工人员吊装材料区域未拉警戒线，望贵公司重视，保证作业人员人身安全，请于马上进行督促整改。

后附图片



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2020 年 04 月 01 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建




图 1：吊装材料区域未拉警戒线。

