

监理工作联系单

工程名称：天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

编号：JLLX-JD-01

致：苏州建德一方能源有限公司

主题：施工管理相关事宜

内容：

经检查你单位施工的天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目发现问题有：

- 1、施工人员未按照施工进度计划节点入场；
- 2、无现场管理框架人员明细表、管理委托书，责任要明确到人；
- 3、材料未按照施工进度计划进场；

现要求施工单位提前做好准备，按照施工进度计划要求进行施工安排，否则出现一切后果自负。请施工单位重视施工进度管理。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2019.12.3

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份