

## 监理工作联系单

工程名称：江苏能一电池有限公司 3.3MW 分布式光伏项目

编号：JLLXD-004

致： 山东登莱电力工程有限公司

抄送： 浙江交投新能源投资有限公司

事由：关于施工安全质量相关事宜

内容：

贵公司承担本期项目全部工程施工，在我监理方例行巡视检查过程中发现以下两个问题，现要求你方及时整改并在以后施工过程中注意：

1、屋顶堆放组件背面朝上，雨天过后组件背面积水严重，已淹没接线盒，MC4 接头进水，接线时存在严重的安全隐患。

2、施工人员在施工过程中未注意相邻组件间的间距把控，导致整个阵列边线参差不齐。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2020 年 01 月 08 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。