

监理工作联系单

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：005

致江苏天目电力建设有限公司

事由：关于 3 号屋顶导轨安装事宜

内容：


经我方监理巡视时发现 3 号屋顶导轨安装部分不合格，导轨与夹具固定使用的六角螺栓有漏打、部分未紧固到位，个别夹具松动。望施工单位立即整改。



监理项目部

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2020 年 5 月 5 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建