

监理工作联系单

工程名称:: 贝特瑞(江苏)新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JSJTBTR-851-4-4-8

致: 致江苏天目电力建设有限公司项目部

主题: 关于现场质量问题

内容:

监理人员巡视现场发现以下问题:

- 1、部分导轨和支架之间垫片未安装, 部分的压块螺栓未紧固。
- 2、垫片安装不规范。
- 3、部分防雷垫片安装不规范。
- 4、压块到组件边框距离不符合图纸要求。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日




期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建