

监理工作联系单

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料有限公司 10.79MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JSJTBTR-851-4-4-10

致：江苏天目电力建设有限公司项目部

主题：关于现场质量问题

内容：

监理人员巡视 1 号厂房屋顶北坡现场发现以下问题：

- 1、部分防雷垫片装错。
- 2、导轨与夹具之间的间隙过大，需要加装垫片。
- 3、部分螺丝没有紧固。

(附现场图片)





项目监理机构(章)

监理工程师：22/4

日期：2020.6.30



扫描全能王 创建



注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建