

监理工作联系单

项目名称:安徽丰原明胶公司 4.29MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-FYMJ-LX003

致:上海环保工程成套有限公司

事由:关于现阶段施工质量问题

内容:1 制胶车间组件安装不规整,要求施工单位技术交底。

2 制胶车间个别导轨弯曲变形,要求施工单位支架安装结束后进行报验,方可进行下一道工序安装。

3 制胶车间堆放垃圾未及时处理。

4 制胶车间脚手架松动要求施工单位立即进行检修紧固。

5 骨粒车间桥架安装未进行架空处理直接安置在瓦面上。

针对以上问题请贵公司项目部收到通知后认真对待,如再出现此类情况,造成的后果将由你单位自行承担,限期 3 日内完成整改完成

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 6 月 16 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存 1 份,监理项目部 1 份。

附件：

监理联系问题清单

工 程 名 称


安徽丰原明胶公司 4.29MW 屋顶分布式光伏发电项目

一、 现场问题：

组件安装不规整



导轨弯曲变形



现场垃圾未进行清理



骨粒车间桥架安装

