

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-003

主送: 誉海建设工程有限公司(众森建设、西格码电气)等所有施工单位

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于开展特种作业人员持证上岗情况专项检查的通知

内容:

为进一步规范汉沽三期施工特种作业人员持证上岗情况,督促承包企业履行职责,及时采取有效措施,消除无证上岗安全隐患,现根据住建部《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号)、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)等相关文件规定和上级主管部门要求,监理部决定开展一次建筑施工特种作业人员持证上岗情况专项检查。现将有关要求通知如下

一、检查对象

- 1、誉海建设工程有限公司
- 2、众森建设集团有限公司
- 3、西格码电气股份有限公司

二、检查内容

- 1、建筑电工
- 2、起重机司机
- 3、建筑焊工(电焊、气焊、切割)
- 4、桩机操作工
- 5、施工现场内机动车司机

三、检查安排

2020年7月16日至7月30日,整个检查分为两个阶段进行。

1、企业自查自纠阶段(7月16日~7月25日)。各施工单位要认真按照通知要求做好自查自纠工作。

2、监督检查阶段(7月25日~7月30日)。业主方项目部、监理部在施工单位自查的基础上进行全面检查,发现特种作业人员无证上岗或证书不符合规定的责令立即停止作业,待取得建筑施工特种作业人员操作资格证书后方可上岗。

四、工作要求

1、由承包单位对施工现场的安全生产负责，组织并督促现场特种作业人员主动持证上岗以便以后现场随机复查。

2、各施工单位尤其是其安全主管部门要高度重视，立即进行部署，把本通知精神传达贯彻到相关人员，积极开展自查自纠。同时，加强特种作业人员管理，定期组织人员参加培训，做到无证不上岗，上岗必有证，人证合一。

3、对未取得上岗证书的特种作业人员，各施工单位不得让其从事特种作业，之前已在本项目从事特种作业的必须坚决立即清退或转岗。

4、各施工单位安全主管部门要加强检查，检查中若发现建筑施工特种作业人员无证上岗以及相应责任人管理不到位等问题，要及时督促整改，加强跟踪检查，对存在问题较多、整改措施不到位的要求予以处罚，确保专项检查取得实效。

5、承包单位建立特种作业人员档案和特种作业人员花名册，该花名册必须是本施工现场人员，必须有姓名、发证机关、发证时间、复审时间及从事本工作时间等，备注中还要记录该人员有无发生安全事故等内容。

6、对拒不自动配合承包单位核验的个人，一经查实，监理部将报请业主通过工程支付等必要措施予以处罚。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式3份，由项目监理部填报，建设单位存1份、项目监理存1份，承包单位存1份。