

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-008

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于灌注桩施工现场的相关质量问题

内容:

近期我监理项目部巡查发现你单位灌注桩施工现场存在以下问题:

- 1、7#基础灌注桩开槽后发现桩头露筋现象,原因是灌注桩混凝土浇筑不足导致;
- 2、8#基础灌注桩施工平台高层不符合设计要求,原因是土方换填不足;另个别钢筋笼箍筋焊接搭接长度不符合要求;

以上问题,要求你单位加强施工现场管理,做好相应整改,如再次检查发现类似问题,将对你单位进行罚款处理。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2020.10.19

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。