

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-009

主送: 誉海建设工程有限公司施工单位项目部

抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部

主题: 关于施工现场的相关事宜

内容:

我监理项目部巡查发现你单位施工现场存在以下问题:

- 1、3#灌注桩基础施工完成后泥浆未及时清理, 存在安全隐患;
- 2、9#基础混凝土浇筑后未及时放置温度计, 存在质量隐患;

以上问题, 要求你单位加强施工现场管理, 做好相应整改, 如再次检查发现类似问题, 将对你单位进行罚款处理。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:  孙少光

日

期: 2020.10.19

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位存1份、项目监理存1份, 承包单位存1份。