

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-LXD-011

主送: 兴旺水电集团有限公司施工单位项目部
抄送: 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司业主项目部
主题: 关于道路施工的相关事宜

内容:

经检查你单位施工的道路存在以下问题:

- 1、未见道路压实度检测及报告;
- 2、7#、8#风机进场道路路面宽度4米-4.3米,不符合设计图纸要求;
- 3、进场道路未铺设5CM石屑磨耗层封层;
- 4、进场道路转弯半径按设备厂家要求进行施工;

现要求你单位把以上问题进行自查自改,按照设计图纸要求施工,否则责任自负,我监理单位不承担任何责任。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师

日



期: 2020.10.21

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位存1份、项目监理存1份,承包单位存1份。