

监理工作联系单

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号：KDW-IFILCI-IWAH-002

致： 徐州市工业设备安装责任有限公司 （单位）

事由：关于现场桩基施工的情况说明如下：

- 一、 目前所施工的管桩情况来看，偏差较大。对安装光伏板施工也增加了难度。因此你单位要落实剩余桩的施工计划及施工方案。做到如何保证预应力管桩的垂直度。
- 二、 管桩施工完成后按照设计及规范都要做管桩检测试验，确保工程质量达到规范标准。同时为本工程竣工验收提供有力依据。及资料完整备案。

以上二条请你单位尽快落实并进行实施。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020.6.18.

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建