



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-AQ-002

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 关于施工现场存在安全隐患相关事宜

内容: 我方在巡视过程中发现, 施工道路个别树枝已触碰至高压电线。高压线接触树枝, 当有雨、雪或天气潮湿等情况, 人又触及树木或从树下经过, 人就会触电或因跨步电压受到电击; 高压线接触树枝后会形成线路接地, 树相当于一个导体, 存在极大安全隐患, 请贵公司派专业人员佩戴好劳保用品, 以规范方式妥善处理。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师: 刘如

总监理工程师: 徐耀生

2020 年 6 月 10 日

