

监 理 联 系 单

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B3-007

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于现场问题事宜

内容：你单位承包施工的《浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目》：目前存在以下问题：

- 1、接地扁铁焊接处应满焊，不应点焊或漏焊，不应有虚焊现象；
- 2、严禁工作人员有坐在组件表面现象；
- 3、屋面厂区排风管道对组件污染问题；
- 4、接地环网与厂方接入点需增加固定措施；
- 5、电缆做中间接头前与建设单位相关管理人员协调沟通，征得建设方同意方可制作中间接头；

以上问题要求你方立即整改，并对施工人员进行技术交底；


抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 10 月 05 日





注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。