

监理工作联系单

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-008

致： 四川胜邦建筑工程有限公司 中国电建上海能源装备项目部

主题：水泵屋面、阀门屋面、焊条屋面、热加工二车间彩钢瓦验收

内容： 巡视现场屋面施工作业发现以下问题：

- 1、巡视各屋面瓦片安装发现个别未打自攻丝，屋脊安装有个别紧固丝松开现象，封边有鼓包现象需加装自攻丝。
- 2、水泵屋面巡视时发现你施工单位有从屋面施工边角料造成安全隐患，杜绝此现象如在发现将对你施工单位进行经济考核
- 3、阀门屋面组件个别 4 平方接地断开，施工单位需整改。
- 4、现场临边作业必须系好安全带方可施工。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。