

监理工作联系单

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目



编号：ZHJL-LXD-009

致：四川胜邦建筑工程有限公司 中国电建上海能源装备项目部

主题：水泵屋面施工问题

内容：

我监理人员巡视水泵屋面发现组件边缘留下脚印，另外发现工人安装组件接地时将挤塑板放置在组件上并坐在挤塑板上进行施工，以上两种现象易造成组件隐裂影响组件寿命及发电量，现要求你施工单位施工人员不得随意踩踏组件，施工其他工序时不得坐在组件上施工，以上一经发现按每次 200 元进行罚款。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建