

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-ZH-B001-010

主送：常州天合智慧能源工程有限公司

抄送：菏泽高新区水发晨旭新能源有限公司

主题：关于现场施工安全事宜：

内容：2021 年 11 月 22 日下午 17 时左右 A 区南部，施工人员进行组件转运时掉落人行通道下方污水沟。

原因：

- 1、安全意识薄弱，未穿戴救生衣；
- 2、原厂走道板格栅老化；
- 3、现场管理混乱，安全管理不到位；

关于现场安全问题我方及业主方已强调多次，希望你方通过本次事件认识到安全工作的重要性，吸取教训、引以为戒，举一反三，认真落实，对现场安全隐患进行排查坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。