

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-ZH-B001-011

主送：常州天合智慧能源工程有限公司

抄送：菏泽高新区水发晨旭新能源有限公司

主题：关于现场施工未完成工序及已完成部分与图纸不符事宜：

内容：截止 2021 年 12 月 8 日现场施工人员基本离场，但现场仍存在未完成施工工序，光伏方阵接地施工，图纸设计不符工序，抗风索与支撑立柱不在同一轴线，望你部积极组织施工人员对以上工序进行施工整改，对其他施工项进行自查自检，保证项目顺利并网及竣工验收。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。