

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--011

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场光伏区支架管桩事宜

内容：经监理现场巡查发现，光伏区部分支架管桩出现偏位现象，现要求你单位尽快整改，达到设计要求后进入下道工序，否则由此造成的一切损失有你单位承担。



监理项目部（章）

总监理工程师：

徐耀全

日期：2020年12月6日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建