

监理工作联系单

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM6-ZHJL--004

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题: 现场检查相关问题

经建设单位及监理单位现场检查发现以下问题:


- 1、桥架紧固件及支架檩条存在生锈现象, 影响施工质量。
- 2、桥架出现变形、扭曲, 影响施工质量。
- 3、组件压块型号不同(边压块), 不符合设计要求。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改, 1、要求及时做除锈处理。

2、要求对变形及扭曲的桥架进行整改, 并做好成品保护。3、及时更换同型号压块。

望你单位重视!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  杜亚栋

日期: 2021年5月20日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。