

监理工作联系单

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：TXCD-JLTZ-002

致：安徽辉能电力工程有限公司 施工项目部

事由：

根据 1 月 22 日业主、施工、设计、监理四方责任主体对本工程屋面夹具、导轨安装逆变器支架安装、桥架安装、环网接地焊接与防腐、电缆敷设、逆变器安装、并网柜安装等进行全面验收情况

内容：

全场检查发现如下问题

- 1、组件下直流电缆未绑扎；
- 2、部分桥架内电缆敷设较紧，需留一定的余量；
- 3、环网接地未固定，防腐不周和缺少接地点；
- 4、局部桥架转弯半径不符合要求；
- 5、部分逆变器安装存在遮阴现象；
- 6、局部安全防护措施未做；
- 7、现场组件下垃圾较多，需清理。

以上事项请施工项目部认真查漏补缺并在并网前整改完成

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2021 年 1 月 24 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。