

监理工作联系单

工程名称: 上海鑫泽置业有限公司 0.8WMP 光伏发电项目 编号: SHZH-JLLX-003

致: 上海夸父新能源科技有限公司 (施工单位项目部)

事由: 18#楼食堂屋顶下水管道堵塞

内容:

由于上家(惜光)施工队在 18#楼食堂屋顶浇筑支架基础时, 没有合理安排浇筑, 且施工人员较少, 造成屋面混凝土未及时清理。导致 18#楼食堂在大雨天气时, 使下水管道堵塞, 排水不通; 对于下水管道所有维修及损失费用由你方单位承担。现要求你单位项目部组织做好现场屋面工完场清料净措施, 确保屋面干净。



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2021年09月15日

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。